

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

Sistema de gestão da qualidade certificado ISO 9001

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LMC00056-05665-23-R0

1 - DADOS:			F0LHA 01/01	
CONTRATANTE:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Lto	da.		
ENDEREÇO:	Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São (
INTERESSADO:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.			
Nº OS:	00056-00449/2023	DATA DA CALIBRAÇÃO:	26/mai/23	
INSTRUMENTO:	Jogo de blocos padrão	DATA DA EMISSÃO:	26/mai/23	
MARCA:	Mitutoyo	No DE CONTROLE:	LBPA-005	
CÓDIGO:	Não consta	SÉRIE:	Não consta	
PROCEDIMENTO UTILIZADO:	PR-11.77	MODELO:	Não consta	
LOCAL:	Laboratório de Dimensionais	Condições Ambientais:	20±1°C/50±15%U.R	

2 - PADRÕES UTILIZADOS:

Comparador de deslocamento eletrônico, LCOE-002, certificado Mitutoyo (RBC) nº 03913/22, válido até 09/2024.

3 - DESCRIÇÃO DO ENSAIO:

Os blocos padrão foram medidos por comparação, onde foi realizado um ciclo de três medições em cada bloco padrão, sendo expressa a média dos valores encontrados.

4 - RESULTADOS:

V.R.	CÓDIGO	DIMENSÃO MÉDIA Do mensurando	DESVIO MÉDIO	INCERTEZA DE MEDIÇÃO
(mm)		(mm)	(<i>µ</i> m)	(±µm)
1,000	940788	1,0004	0,4	0,1
1,100	940284	1,1004	0,4	0,1
1,500	940676	1,5002	0,2	0,1
6,500	942954	6,5004	0,4	0,1
9,000	945496	9,0005	0,5	0,1

5 - NOTAS:

- a A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.
- b É proibida a reprodução parcial deste certificado. Este certificado refere-se exclusivamente ao material ensaiado não sendo extensivo a lotes mesmo que similares.

c - Desvio = Mensurando - V.R.

d - V.R = Valor Referência

OBSERVAÇÃO:	"Não foi efetuado ajuste"
	Calibração executada no Laboratório de Calibração Contemp.